

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	374	Landratsamt Neustadt/WN	41-824-12/11
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	374	Landratsamt Neustadt/WN	41-824-12/11
Betreiber	[Name]	Firma Novem Car Interior Design GmbH		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Industriestraße 45	95519	Vorbach
	EMAS [X]	ISO 14001 ff (+) [X]	X	
Anlage	[Bez.]	Anlage zum Lackieren von Gegenständen (Lackieranlage)		
	[4.BImSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	Nr. 5.1.1.1 des Anhangs 1 der 4. BImSchV	Nr. 6.7 des Anhangs 1 der IE-RL	

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	22.10.2020	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	Bescheid vom 25.04.2013 (Az.: 41-824-12/11); Anzeige nach § 15 BImSchG (2020): 07.02.2020 (Außerbetriebnahme und Rückbau der Schleifkabine in Halle 10)	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

<sup>1</sup>Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

<sup>2</sup>Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL